

Document préparatoire DUER ANNEE 2020

SECTEURS D'ACTIVITE			REDACTEUR	OBSERVATIONS
ZONE ENSEIGNEMENT GENERAL				
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours 002	Madame APPARAILLY	<p>Risque de chute de plein pied : La salle étant petite, les sacs traînent dans les allées et gênent les déplacements. <i>Faire ranger les sacs sous les chaises pour libérer les espaces de circulation</i></p> <p>Risque lié à la manutention mécanique : Les volets se bloquent facilement malgré les préconisations d'usage. <i>Des butées de lame finale sont commandées.</i></p> <p>Risque lié aux circulations : Salle trop petite. les <i>salles ont une superficie de 49 m2 et sont prévues pour accueillir une classe de 30 élèves</i></p> <p>Risque lié à l'utilisation d'écran : Vidéo ancien difficile de régler l'image. <i>M. CASSIER CMI vérifiera le matériel, une demande de remplacement a été demandée le 16,06,2020 auprès du CD17.</i></p> <p>Risque lié aux ambiances climatiques : Salle très chaude dès les premiers rayons de soleil, les élèves se plaignent. <i>Baisser les volets, ouvrir les fenêtres et portes pour faire courant d'air.</i></p> <p>Autres : Fuite d'eau au niveau de la fenêtre près de l'ordinateur. <i>Plusieurs entreprises sont déjà intervenues. Infiltration d'eau en mur façade. Une nouvelle intervention sera demandée auprès du CD17.</i></p>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours 004	Madame BENOITON	<p>Risque lié au bruit : Circulation d'élèves à proximité des baies vitrées pendant les heures de cours. <i>Cette salle donne sur la cour de récréation et un sens de circulation.</i></p> <p>Risque lié au manque d'hygiène : formation premiers secours. <i>Une FIL a été demandée.</i></p> <p>Autres : Absence de volet ou rideau porte donnant sur la cours (intrusion). <i>Travaux prévus par le CD17 second semestre 2020,</i></p>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours 009	Madame ROUSSEAU	R.A.S.
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours 011	Madame LEGRAND	Risque de chute de hauteur : Accès à des parties hautes (armoire). <i>Création d'affiches : NE RIEN DEPOSER SUR LES ARMOIRES.</i>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Dépôt Histoire Géographie	Madame LEGRAND	<p>Risque de chute de plein pied : Accès à des parties hautes.</p> <p>Risque de chute de hauteur : Stockage en hauteur.</p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Objets divers. <i>Utiliser les étagères du bas disponibles.</i></p>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours 013	Monsieur BERTIN	Risque lié à l'électricité : rallonges électriques alimentation ordinateur. <i>Une rallonge plus longue a été installée et fixée de façon à ce que les fils passent en dessous de la table et ne pose plus aucun risque.</i>

SECTEURS D'ACTIVITE			REDACTEUR	OBSERVATIONS
ZONE ENSEIGNEMENT GENERAL				
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	C.D.I	Madame HARICOT FEYLER	<p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée, manutention répétitive. <i>Utilisation d'un escabeau, réorganiser les étagères pour déplacer les "lots" les plus lourds en bas.</i></p> <p>Risque lié aux ambiances climatiques : Salle très chaude dès les premiers rayons de soleil et très froide en hiver. Surface vitrée très importante à l'ensoleillement, ce qui endommage le mobilier et les documents. <i>U ne étude était menée par le CD17 afin de modifier le chauffage et de mettre en place des rafraîchisseurs et de pare-soleil, les travaux étant prévus après la période de chauffe soit cet été. Les travaux seront ils exécutés (pandémie COVID-19) ?</i></p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. <i>Organisation du classement à revoir.</i></p> <p>Risque lié à l'électricité : une prise alimentation électrique sortie du mur. <i>Prise a été refixée par l'ouvrier de maintenance.</i></p> <p>Risque lié à l'éclairage : Eclairage non adapté au poste de travail. <i>A budgétiser l'achat d'une lampe de bureau.</i> Eblouissement et réflexion du soleil par les baies vitrées (pose problème pour les ordinateurs essentiellement). <i>Installation de pare-soleil en cours d'étude</i></p>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	C.D.I Réserve	Madame HARICOT FEYLER	<p>Risque de chute de plein pied : passage étroit et encombré. <i>Réaménagement de la réserve.</i></p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. <i>Réserve à ranger.</i></p>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours MUSIQUE REINHARD	Monsieur BALZEAU	<p>Risque de chute de plein pied : La circulation dans la salle peut être entravée par la disposition des chaises et par la présence d'instruments comme la batterie. <i>Réaménagement de la salle</i></p> <p>Les tablettes des chaises peuvent gêner aussi. La circulation à travers les rangées de chaises a déjà engendré des chutes d'élèves. La circulation dans la salle n'est pas aisée compte tenu du nombre de chaises à tablettes (32) et d'élèves ! <i>Réaménagement de la salle et réserve</i></p> <p>Risque lié aux circulations : Circulation dans les couloirs impossible lors des inter-classes. <i>Eviter de faire stationner les élèves dans les couloirs.</i></p> <p>Risque lié à l'éclairage : Un volet électrique est en panne et ne s'ouvre plus. <i>Travaux en cours d'exécution par une entreprise mandatée par le CD17.</i></p>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Réserve MUSIQUE REINHARD	Monsieur BALZEAU	Risque de chute de plein pied : Réserve très encombrée. <i>Matériel indispensable à conserver</i>
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours ARTS PLASTIQUES	Madame MARGUERY	<p>Risque lié au manque d'hygiène : Distributeur de savon ou savon sur tige métallique à prévoir. <i>Un distributeur à savon a été installé par l'ouvrier de maintenance, à l'étude l'achat d'un distributeur essuie-mains.</i></p> <p>Risque lié au manque de formation : Formation aux premiers secours. <i>U ne FIL a été demandée.</i></p>
PEDAGOGIE	Etage	Dépôt ARTS PLASTIQUES	Madame MARGUERY	R.A.S.
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 103	Madame DEBORDE	R.A.S.
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 104	Madame RICHAUDEAU	R.A.S.

PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 105	Madame MOREAU	<p>Risque lié au bruit : La salle est très mal isolée phoniquement et le bruit venant des deux salles voisines en même temps est souvent vraiment gênant.</p> <p>Risque lié aux ambiances climatiques : Il fait souvent très froid l'hiver en raison d'une bouche d'aération existante lorsque cette salle était une salle de sciences ; pourrait-on la condamner ? L'aération sera condamnée par l'ouvrier de maintenance à l'automne.</p> <p>Risque lié au manque de formation : 1er secours à refaire Une FIL a été demandée.</p>
-----------	-------	--------------------	---------------	---

SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR	OBSERVATIONS	
ZONE ENSEIGNEMENT GENERAL				
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 106	Madame LALANNE	<p>Risque de chute de plein pied : Le fait de mettre mes tables en « u », comme préconisé par les inspecteurs, réduit le passage (entre les tables et entre les tables et les murs) pour les élèves.</p> <p>Risque lié à l'utilisation d'écran : Sifflement étrange et gênant au démarrage du vidéo- projecteur (durée entre 5 et 10 min). M. CASSIER CMI vérifiera le matériel, une demande de remplacement sera effectuée auprès du CD17 si nécessaire.</p> <p>Risque lié au manque d'hygiène : pas de trousse de secours. Rappel par note de service de la présence des trousse de secours à l'infirmerie et à la vie scolaire</p> <p>Risque lié au manque de formation : Formation premier secours à faire. Une FIL a été demandée .</p>
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 107	Madame JAMMES	<p>Autres : Risques psycho-sociaux » : « stress » engendré par la gestion d'une classe très hétérogène.</p> <p>S'inscrire et participer aux formations académiques relatives à la gestion du stress</p> <p>Risque lié au manque de formation : Ma formation aux premiers secours est très très lointaine. Une FIL a été demandée.</p>
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 108	Madame AMARAL	R.A.S.
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 109	Madame RAMBAUD	<p>Utilisation de petits PC (nécessité de les désinfecter à chaque utilisation ?) Il n'est pas utile de désinfecter les PC à chaque utilisation. Un PC peut être attribué nominativement par élève.</p> <p>Risque lié aux ambiances climatiques : salle froide selon les périodes, je ne sais pas concernant la chaleur au printemps par contre. Vérifier si les thermostatiques sont bien ouverts, en cas de forte chaleur, baisser les volets, ouvrir fenêtres & portes, créer un courant d'air.</p>
PEDAGOGIE	Etage	Salle de travaux pratiques 109 bis	Madame RAMBAUD	Risque lié au manque d'hygiène : Point d'eau sans savon. Un distributeur à savon a été installé par l'ouvrier de maintenance.
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 110	Madame GUERRY	<p>Risque lié aux ambiances climatiques : La température monte vite dans les salles côté cour (soleil), impossibilité d'aérer, effet bocal (fenêtres en oscillo-battant, très peu d'espace)</p> <p>Cet espace trop restreint d'ouverture des fenêtres est pénible aussi car impossibilité de renouveler l'air vicié entre les heures de cours. En cas de forte chaleur, baisser les volets, ouvrir fenêtres & portes, créer un courant d'air</p>
PEDAGOGIE	Etage	Dépôt Français	Madame GUERRY	Risque lié aux chutes d'objets : Risque de toucher un objet dans la réserve ? encombrée ? Un état des lieux complets de cette réserve sera effectué pour déstocker le matériel inutile.

PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 111	Madame GAUVRIT	<i>Risque lié aux circulations</i> : Passage étroit entre les chaises des élèves car la salle est disposée en îlot de travail . Il faudrait peut être moins de tables ou bouger l'armoire ??? <i>Réorganisation de la salle à envisager avec l'ouvrier de maintenance.</i>
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 112	Madame BOUCLIER	<i>Risque de chute de plein pied</i> : La première table est devant la porte d'entrée. <i>Cette table sera retirée de la salle</i> ; et ne peut être déplacée à cause du grand nombre de tables. <i>Risque lié à l'utilisation d'écrans</i> : Avoir une petite table pour l'ordinateur. <i>Le changement de table a été effectué par l'ouvrier de maintenance.</i> <i>Autres</i> : Porte d'entrée ne ferme pas de l'intérieur (Grave en cas de risque d'attentat). <i>Le barillet a été remplacé par l'ouvrier de maintenance.</i>
SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR		OBSERVATIONS
ZONE ENSEIGNEMENT GENERAL				
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 114	Monsieur REVEAU	R.A.S.
PEDAGOGIE	Etage	Salle de Cours 116	Monsieur GERAUD	<i>Risque lié au manque d'hygiène</i> : (Pas de trousse premier secours). <i>Rappel par note de service de la présence des trousse de secours à l'infirmerie et à la vie scolaire</i>
PEDAGOGIE	Etage	Salle Informatique R2D2	Mme GAUVRIT M. BONNEUIL	R.A.S.
PEDAGOGIE	Etage	Salle de travail Informatique R2D2	Mme GAUVRIT M. BONNEUIL	R.A.S.
ZONE ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE				
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours Techno 1	Monsieur BONNEUIL	<i>Risque lié au manque d'hygiène</i> : Aucun moyen d'hygiène (savon...).. <i>Un distributeur à savon a été installé par l'ouvrier de maintenance, à l'étude l'achat d'un distributeur essuie-mains.</i>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours Techno 2	Madame POLYAKOVA	<i>Risque lié aux ambiances climatiques</i> : Température inadaptée, ambiance froide. <i>Pose de radiateurs supplémentaires par le CD17 à envisager.</i>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours Techno Atelier	Monsieur BONNEUIL	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol inégal (marche...). <i>Création d'affiches : ATTENTION AUX MARCHES. Des bandes de marquage au sol seront installées .</i>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours Techno Couloir	Madame POLYAKOVA	<i>Risque de chute de hauteur</i> : Parties en contrebas. <i>Création d'affiches : ATTENTION A LA DESCENTE</i>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours Techno Atelier Dépôt	Monsieur BONNEUIL	R.A.S.
ZONE ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE				
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours S.V.T COQUAND	Monsieur MARSEILLE	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol inégal dû à la présence de prises électriques insérées dans le sol. <i>Création d'affiches : NE PAS DEPLACER LES TABLES (les tables sont à proximité des prises pour laisser libre la circulation.)</i> <i>Risque lié à l'éclairage</i> : Dysfonctionnement de l'éclairage automatique. <i>L'entreprise d'électricité qui a effectué les travaux a été contactée, CD17 est informé du dysfonctionnement depuis la création des salles.</i>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Labo S.V.T COQUAND	Monsieur MARSEILLE	<i>Risque lié aux chutes d'objets</i> : Objets divers. <i>Rangement du Labo par les enseignants</i>

PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours PHYSIQUE LAVOISIER	Monsieur LAGOUEYTE	<p>Risque de chute de plein pied : Il faudrait vérifier que toutes les trappes pour les prises électriques ferment bien et qu'elles ne dépassent pas (risque de se prendre les pieds). Création d'affiches : NE PAS DEPLACER LES TABLES.</p> <p>Risque lié à l'utilisation d'écran : Ce n'est pas vraiment un risque mais plutôt une amélioration : il serait intéressant que le vidéoprojecteur puisse projeter sur un tableau blanc pour pouvoir écrire sur un document vidéoprojeté. A voir comment cela serait aménageable ? A revoir à la rentrée scolaire de septembre.</p>
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Labo Physique LAVOISIER	Monsieur LAGOUEYTE	<p>Risque de chute de plein pied : Risque de sol glissant près de l'évier. Création d'affiches : SOL GLISSANT SI MOUILLE.</p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Il y a des objets stockés au-dessus des armoires. Création d'affiches : NE RIEN DEPOSER SUR LES ARMOIRES. Il y a des couteaux pour la SVT et la verrerie cassée peut être tranchante. Rappatrier les couteaux dans la salle SVT, poubelle verre ?</p> <p>Risque d'incendie, d'explosion : Il y a des produits inflammables dans le laboratoire (ils sont identifiés). Le labo est équipée d'une armoire ventilée.</p>

SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR	OBSERVATIONS	
ZONE ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE				
PEDAGOGIE	Rez de Chaussée	Salle de Cours S.V.T DARWIN	Madame VERDAUD	<p>Risque de chute de plein pied : Sol inégal dû à la présence de prises électriques insérées dans le sol. Création d'affiches : NE PAS DEPLACER LES TABLES.</p> <p>Utilisation de produit inflammable : Certains produits stockés habituellement en sécurité peuvent être utilisés pour des raisons de manipulations. Sous la responsabilité de l'enseignant.</p> <p>Risque lié au manque d'hygiène : savon, Un distributeur à savon a été installé par l'ouvrier de maintenance, à l'étude l'achat d'un distributeur essuie-mains. trousse premiers secours. Rappel par note de service de la présence des trousse de secours à l'infirmerie et à la vie scolaire</p>
ZONE EPS				
PEDAGOGIE	Polyvalente	Grande Salle	Monsieur RICHARD	<p>Risque lié à la manutention manuelle : Manipulation des tapis. Rédiger un protocole de manipulation à destination des élèves et équipes EPS. Ne pas stocker devant les radiateurs et les issues de secours.</p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Objets empilés. Rédiger un protocole de rangement. Ne pas stocker devant les radiateurs et les issues de secours.</p>
PEDAGOGIE	Polyvalente	Vestiaire (bureau)	Monsieur RICHARD	R.A.S.
PEDAGOGIE	EXTERIEUR	Plateau Sportif	Monsieur RICHARD	<p>Risque de chute de plein pied : zone ensablée à refaire (sable compact de mauvaise qualité) Renouveler la demande auprès du CD17</p> <p>Risque lié aux circulations : Grillage d'enceinte endommagé. Renouveler la demande auprès du CD17</p> <p>Risque lié aux ambiances climatiques : Pas d'abri. Pas d'emplacement prévu à cet effet.</p> <p>Risque lié au manque d'hygiène : Pas de point d'eau. Eau disponible au gymnase à proximité</p>

ZONE ADMINISTRATION				
ADMINISTRATION	Rez de Chaussée	Bureau Principale	Madame ATINDÉHOU-LAPORTE	Risque lié au bruit : Bureau non isolé phonétiquement. A demander au CD17. Autres : moquette au sol. Pose de carrelage prévu Eté 2020.
ADMINISTRATION	Rez de Chaussée	Bureau Principale Adjointe	Madame LOBEL	Risque lié aux ambiances climatiques : Ambiance chaude l'été et froide l'hiver. Pas de chauffage. Une étude avait été menée par le CD17 afin d'installer chauffage, les travaux étant prévus après la période de chauffe, les travaux n'ont pu être exécutés (pandémie COVID-19), sont ils décalés pour cet été?
ADMINISTRATION	Rez de Chaussée	Bureau Secrétaire de Direction	Madame VINET	Risque de chute de plein pied : Passage étroit, bureau très encombré (armoire, clapets métalliques). Réaménagement du bureau.
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Accueil	Madame GORRIN	Risque de chute de plein pied : Passage étroit. Etablir un sens de circulation. Risque lié aux ambiances climatiques : Ambiance chaude l'été. Pas d'aération possible, mise en place l'été d'un ventilateur. Risque lié au bruit : Bruit lié au puit de jour en temps de pluie. Pas de solution actuellement
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Salle Reprographie	Madame GORRIN	Risque de chute de plein pied : Passage étroit, salle très encombrée (photocopieur, armoires, réfrigérateur) Réorganisation de la salle

SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR	OBSERVATIONS	
ZONE ADMINISTRATION				
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Sanitaires	Madame GORRIN	Risque de chute de plein pied : Lavabo derrière la porte gênant risque de choc : affiche "attention, Ne pas ouvrir brusquement."
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Bureau Gestionnaire	Madame DECROUY	Risque lié aux ambiances climatiques : Ambiance chaude l'été. Mise à disposition d'un ventilateur l'été.
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Archives	Madame DECROUY	Risque de chute de plein pied : passage étroit. A signaler par une affiche. Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée, manutention de cartons archives. Mise à disposition d'un escabeau deux marches. Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. A signaler par une affiche. Risque lié aux produits et émissions de déchets : odeurs nauséabondes eaux usées. Curage des canalisations à prévoir 3 fois par an (problème d'évacuation). Demande faite au CD17, voir avec eux si raccordement possible sur VMC des sanitaires.
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Sanitaires Handicapés	Madame FRAGNEAU	R.A.S
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Salle de travail des Professeurs	Madame PAPONNET	R.A.S
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Salle des Professeurs	Madame CHAINTRIER	R.A.S
ZONE STOCKAGE				
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Archives	Madame DECROUY	Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée, manutention de cartons archives. Formation Gestes et postures. Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. A signaler par une affiche.

INTENDANCE	Rez de Chaussée	Réserve Manuels Scolaires	Madame DECROUY	<p>Risque de chute de plein pied : passage encombré (Chariot) Déplacer les chariots à un endroit réservé au stockage du mobilier.</p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée. Formation gestes et postures.</p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur A signaler par une affiche.</p>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Réserve Fournitures Administratives	Madame DECROUY	<p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée. Formation gestes et postures.</p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. A signaler par une affiche.</p> <p>Risque lié aux produits et émissions de déchets : odeurs nauséabondes eaux usées. Curage des canalisations à prévoir 3 fois par an (problème d'évacuation). Demande faite au CD17, voir avec eux si raccordement possible sur VMC des sanitaires.</p>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Réserve Papier	Madame DECROUY	<p>Risque de chute de plein pied : Marche très haute. Affiche ATTENTION A LA MARCHÉ</p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée. Formation gestes et postures</p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. A signaler par une affiche.</p>

SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR	OBSERVATIONS	
ZONE VIE SCOLAIRE				
INTENDANCE	Polyvalente	Réserve Mobilier	Monsieur CASSIER	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche ATTENTION SOL GLISSANT EN TEMPS DE PLUIE.</p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée, manutention de mobilier. Formation gestes et postures.</p> <p>Eclairage faible. Vérification de la puissance des ampoules, changement si nécessaire par l'ouvrier de maintenance</p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Tables et chaises empilées, matériel EPS. A signaler par affiche.</p>
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	Bureau CPE	Madame DELFINI	<p>Risque lié aux ambiances climatiques : Climatisation fixée juste au dessus du meuble bureau. A signaler au CD17, voir si possibilité de la déplacer la climatisation.</p> <p>Risque de chute de plein pied : Marche à la sortie du bureau non visible. Affiche : ATTENTION A LA MARCHÉ.</p>
VIE SCOLAIRE	Polyvalente	Foyer	Madame DELFINI	<p>Risque de chute de plein pied : salle trop petite. Utiliser la salle polyvalente à la pause méridienne</p>
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	Permanences	Madame DELFINI	<p>Risque lié aux produits et émissions de déchets : odeurs nauséabondes eaux usées. Curage des canalisations à prévoir 3 fois par an (problème d'évacuation) Demander un contrôle des joints d'étanchéité des regards dans la salle.</p> <p>Autres : Absence de volet ou rideau porte donnant sur l'extérieur. Travaux prévus deuxième semestre 2020.</p>

VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	Bureau Accueil	Madame DELFINI	<i>Risque lié à l'éclairage</i> : Eclairage inadapté au poste. A budgétiser l'achat d'une lampe de bureau. <i>Risque lié à l'utilisation de l'écran</i> : Mobilier inadapté. A budgétiser l'achat d'une réhausse d'écran.
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	Bureau Sanctions	Madame DELFINI	R.A.S
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	Salle Café	Madame DELFINI	<i>Risque lié au manque d'hygiène</i> : Pas de point d'eau bureau détourné de son usage initial, pas de point d'eau prévu
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	COUR PRINCIPALE	Madame DELFINI	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol défectueux (racines des arbres). Signalé au CD17 à l'étude. <i>Risque lié aux produits et émissions de déchets</i> : odeurs nauséabondes eaux usées. Curage des canalisations à prévoir 3 fois par an (problème d'évacuation)
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	COUR ARRIERE	Madame DELFINI	R.A.S. Pas utilisée en temps que telle à ce jour.
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	SANITAIRES GARCONS	Madame DELFINI	Autres : Coffret protection des tuyaux tordus, extrémités des plaques saillantes. Prévoir l'installation d'une "réglette plastique" sur les bords des plaques, + silicone. Avertir le CD17 pour modification ou changement.
VIE SCOLAIRE	Rez de Chaussée	SANITAIRES FILLES	Madame DELFINI	R.A.S.
SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR		OBSERVATIONS
ZONE PERSONNELS DE SANTE				
SANTE	RDC Batiment	Bureau Infirmière	Madame DAUNIS	<i>Risque lié à l'utilisation de l'écran</i> : Mobilier inadapté, écran trop bas. A budgétiser l'achat d'une réhausse d'écran.
SANTE	RDC Batiment	Bureau Médecin Scolaire	Madame DAUNIS	R.A.S
SANTE	RDC Batiment	Salle de repos	Madame DAUNIS	<i>Risque lié au manque d'hygiène</i> : pas de chambre. Demander l'installation d'une cloison de séparation au CD17.
SANTE	RDC Batiment	Salle d'Attente	Madame DAUNIS	<i>Risque lié au bruit</i> : mauvaise insonorisation. A voir avec le CD17 .
SANTE	RDC Batiment	Sanitaires	Madame DAUNIS	<i>Risque lié au manque d'hygiène</i> : pas de douche. A voir avec le CD17
SANTE	Etage	Bureau Assistante Sociale	Madame AVERSIN	R.A.S
SANTE	Etage	Salle d'attente Assistante Sociale	Madame AVERSIN	R.A.S
ZONE CUISINE <u>REHABILITATION PREVUE EN 2021 & 2022</u>				
INTENDANCE	RESTAURATION	Cuisine Centrale	Madame TOURET	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol glissant. Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. <i>Risque de chute de hauteur</i> : Accès à des parties hautes. Marche pied à disposition dans la cuisine. <i>Risque lié à la manutention manuelle</i> : Manutention charge lourde et répétitive. Formation gestes et postures. <i>Risque lié au bruit</i> : Bruit intempestif et répétitif. Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser. <i>Risque d'incendie, d'explosion</i> : Utilisation de produit inflammable. Se conformer au protocole d'utilisation, à la fiche produit et à la fiche de données techniques de sécurité disponible dans le bureau du chef de cuisine. <i>Risque lié aux ambiances climatiques</i> : Ambiance chaude (four), ambiance froide (frigos). Ventilateur l'été ?

INTENDANCE	RESTAURATION	Légumerie	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant, passage étroit. Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. Risque lié à la manutention manuelle : Manutention répétitive. Formation gestes et postures.</p> <p>Risque lié au bruit : Bruit continu. Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser.</p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Déboitage	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant, passage étroit et encombré. Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. Enlever tout ce qui n'est pas utile et laisser que l'essentiel.</p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention répétitive. Formation gestes et postures.</p> <p>Risque lié au bruit : Bruit continu. Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser.</p> <p>Risque lié aux ambiances climatiques : Ambiance froide. Etablir un relevé de température sur plusieurs semaines pour une suite à donner auprès du CD17.</p>
SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR		OBSERVATIONS
ZONE CUISINE <u>REHABILITATION PREVUE EN 2021 & 2022</u>				
INTENDANCE	RESTAURATION	Plonge Cuisine	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant, passage étroit et encombré. Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. Enlever tout ce qui n'est pas utile et laisser que l'essentiel.</p> <p>Risque de chute de hauteur : Accès à des parties hautes. Marche pied à disposition dans la cuisine.</p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention charge élevée et répétitive. Formation gestes et postures. Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur, objets empilés, chute d'objet. A signaler par affichage.</p> <p>Risque lié au bruit : Bruit continu, mais également bruits intempestifs et répétitifs. Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser.</p> <p>Risque d'incendie, d'explosion : Utilisation de produit inflammable. Se conformer au protocole d'utilisation, à la fiche produit et à la fiche de données techniques de sécurité disponible dans le bureau du chef de cuisine.</p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Entrées Froides	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant, passage étroit et encombré. Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT.</p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention répétitive. Formation gestes et postures.</p> <p>Risque lié au bruit : Bruit continu. Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser.</p> <p>Risque d'incendie, d'explosion : Utilisation de produit inflammable. Rappel du protocole d'utilisation, à la fiche produit et à la fiche de données techniques de sécurité disponible dans le bureau du chef de cuisine. Risque lié aux ambiances climatiques : Ambiance froide. Etablir un relevé de température sur plusieurs semaines pour une suite à donner auprès du CD17.</p>

INTENDANCE	RESTAURATION	Réserve Epicerie Sèche	Madame TOURET	<p>Risque de chute de hauteur : Accès à des parties hautes. <i>Marche pied à disposition dans la cuisine.</i></p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention répétitive. <i>Formation gestes et postures.</i> Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. <i>Risque à signaler par une affiche.</i></p> <p>Risque lié aux machines et aux outils : Outils tranchants. <i>Se conformer aux notices d'utilisation.</i></p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Réserve Produits d'entretien	Madame TOURET	<p>Risque de chute de hauteur : Accès à des parties hautes, dispositif mobile. objets divers (cartons) <i>Escabeau dans la réserve prévu à cet effet, le CD17 devrait fournir un escabeau sécurisé.</i></p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention répétitive. <i>Formation gestes et postures.</i></p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. <i>Signaler par affichage.</i></p> <p>Risque lié à l'éclairage : Eclairage insuffisant du local. <i>Installation par l'ouvrier de maintenance d'une ampoule à ampérage plus fort.</i></p>

SECTEURS D'ACTIVITE			REDACTEUR	OBSERVATIONS
ZONE CUISINE <u>REHABILITATION PREVUE EN 2021 & 2022</u>				
INTENDANCE	RESTAURATION	Frigos	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant, passage étroit. <i>Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT.</i></p> <p>Risque lié aux chutes d'objets : Stockage en hauteur. <i>A signaler par affichage.</i></p> <p>Risque lié au bruit : <i>Bruit continu. Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser.</i></p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Entrée Livraison	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant. <i>Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT.</i></p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Quai Livraison	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol inégal. <i>Affiche : ATTENTION RISQUE DE CHUTE</i></p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Local Poubelles	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant. <i>Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT.</i></p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention répétitive. <i>Formation gestes et postures.</i></p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Quai Local Poubelles	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant, sol défectueux. <i>Affiche : ATTENTION RISQUE DE CHUTE.</i></p> <p>Risque de chute de hauteur : Partie en contrebas. <i>Demander au CD17 l'installation d'une rampe.</i></p> <p>Risque lié à la manutention manuelle : Manutention répétitive. <i>Formation gestes et postures.</i></p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Vestiaire 1	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant. <i>Affiche : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT.</i></p> <p>Risque de chute de hauteur : Objets divers. <i>Affiche : NE RIEN METTRE SUR LES VESTIAIRES.</i></p>
INTENDANCE	RESTAURATION	Vestiaire 2	Madame TOURET	<p>Risque de chute de plein pied : Sol glissant. <i>Signalisation : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT.</i></p> <p>Risque de chute de hauteur : Objets divers. <i>Affiche : NE RIEN METTRE SUR LES VESTIAIRES.</i></p>

INTENDANCE	RESTAURATION	Bureau Chef de Cuisine	Madame TOURET	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol glissant. <i>Signalisation</i> : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. <i>Risque de chute de hauteur</i> : Objets divers. <i>Affiche</i> : NE RIEN METTRE SUR L'ARMOIRE.
INTENDANCE	RESTAURATION	Accès Frigos	Madame TOURET	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol glissant, passage étroit. <i>Signalisation</i> : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. <i>Risque lié au bruit</i> : Bruit continu. <i>Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser.</i>

SECTEURS D'ACTIVITE	REDACTEUR	OBSERVATIONS
---------------------	-----------	--------------

ZONE CUISINE REHABILITATION PREVUE EN 2021 & 2022

INTENDANCE	RESTAURATION	Lingerie	Madame TOURET	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol glissant. <i>Signalisation</i> : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. <i>Risque de chute de hauteur</i> : Accès à des parties hautes. <i>Marche pied disponible en cuisine.</i> <i>Risque lié aux chutes d'objets</i> : Stockage en hauteur. <i>Affiche</i> : A chaque manipulation, vérifier la stabilité des objets en hauteur
INTENDANCE	RESTAURATION	Réfectoire Elèves	Mesdames DELFINI CPE & TOURET Cheffe de cuisine	<i>Risque de chute de plein pied</i> : sol glissant, passage étroit entre les tables. <i>Signalisation</i> : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. <i>Amélioration de la circulation en 2021 ?</i> <i>Risque lié à la manutention manuelle</i> : Manutention répétitive (Chaises). <i>Formation gestes et postures, le mobilier serait éventuellement remplacé lors de la réhabilitation du réfectoire.</i> <i>Risque lié au bruit</i> : Bruit continu pendant les repas, proximité de la plonge. <i>Utilisation des bouchons</i>
INTENDANCE	RESTAURATION	Réfectoire Professeurs	Madame TOURET	<i>Risque lié à la manutention manuelle</i> : Manutention répétitive (chaises). <i>Formation gestes et postures, le mobilier serait éventuellement remplacé lors de la réhabilitation du réfectoire.</i>
INTENDANCE	RESTAURATION	Plonge Elèves	Madame TOURET	<i>Risque de chute de plein pied</i> : Sol glissant, passage étroit. <i>Affiche</i> : ATTENTION SOL MOUILLÉ = SOL GLISSANT. <i>Le surveillant gère le flux des élèves.</i> <i>Risque lié à la manutention manuelle</i> : Manutention répétitive. <i>Formation gestes et postures.</i> <i>Risque lié au bruit</i> : Bruit intempestif et répétitif. <i>Bouchons d'oreilles fournis par le CD17 dans le cadre des EPI. à utiliser.</i> <i>Risque d'incendie, d'explosion</i> : Utilisation de produit inflammable. <i>Se conformer au protocole d'utilisation, à la fiche produit et à la fiche de données techniques de sécurité disponible dans le bureau du chef de cuisine.</i> <i>Risque lié aux ambiances climatiques</i> : Température inadapté. <i>Local à climatiser, est il prévu dans la réhabilitation ?</i>

ZONE MENAGE

INTENDANCE	Rez de Chaussée	Local Technique Agents	Madame PAPONNET	<i>Risque lié aux Chutes d'objets</i> : stockage en hauteur. <i>Affiche</i> : A chaque manipulation, vérifier la stabilité des objets en hauteur
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Salle de Détente Agents	Madame CHAINTRIER	<i>Risque lié au manque d'hygiène</i> : Pas de trousse premiers secours. <i>A partager avec celle de l'ouvrier de maintenance à déplacer éventuellement</i>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Vestiaire 1	Madame FRAGNEAU	<i>Risque lié aux Chutes d'objets</i> : Objets sur les armoires. <i>Affiche</i> : NE RIEN DEPOSER SUR LES ARMOIRES

INTENDANCE	Rez de Chaussée	Vestiaire 2	Madame CHAINTRIER	<i>Risque lié aux Chutes d'objets : Objets sur les armoires. Affiche : NE RIEN DEPOSER SUR LES ARMOIRES</i>
INTENDANCE	Polyvalente	Sanitaires	Madame FRAGNEAU	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE .</i>
INTENDANCE	Polyvalente	Local Technique Agents	Madame FRAGNEAU	R.A.S

SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR	OBSERVATIONS	
ZONE CIRCULATION				
INTENDANCE	RESTAURATION	Accès Réfectoire	Madame MORIN	R.A.S
INTENDANCE	RESTAURATION	Distribution Self	Madame MORIN	R.A.S
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Couloir Espace Agents	Madame PAPONNET	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE .</i>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Couloir Nouveau Bâtiment	Madame FRAGNEAU	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE .</i>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Circulations (couloir RDC)	Madame PAPONNET	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE .</i>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Ascenseur	Monsieur CASSIER	R.A.S.
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Couloir Entrée Professeurs	Madame FRAGNEAU	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE .</i>
INTENDANCE	Etage	Couloir Ascenseur	Madame CHAINTRIER	R.A.S
INTENDANCE	Etage	Couloir salle de cours	Madame CHAINTRIER	<i>Risque lié à l'électricité : Prise défectueuse. A été refixée par l'ouvrier de maintenance</i>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Escalier Techno	Madame PAPONNET	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE .</i>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Escalier Gymnase	Madame CHAINTRIER	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE .</i>
INTENDANCE	Bureaux	Couloir CPE	Madame GORRIN	<i>Risque lié aux circulations : Passage étroit. Affichage : ATTENTION PASSAGE ETROIT.</i>
INTENDANCE	Bureaux	Couloir Secrétariat	Madame GORRIN	<i>Risque lié aux circulations : Couloir étroit et marches. Affiche : ATTENTION AUX MARCHES. Des bandes de marquage au sol seront installées .</i>
INTENDANCE	Polyvalente	Couloir	Madame FRAGNEAU	<i>Risque de chute de plein pied : Sol glissant en temps de pluie. Affiche : ATTENTION SOL GLISSANT PAR TEMPS DE PLUIE ; passage encombré (stockage des tables de ping-pong pliantes du foyer). Affiche : A RANGER APRES CHAQUE UTILISATION DANS LA SALLE DU FOYER</i>
INTENDANCE	ANNEXES	PARKING	Monsieur CASSIER	R.A.S

INTENDANCE	ANNEXES	ENTREE PIETON ELEVES	Monsieur CASSIER	Risque lié aux ambiances climatiques : Pas d'abri en cas de mauvais temps pour les élèves. <i>Une demande de travaux a été faite au CD17 en y incluant un système d'éclairage solaire.</i>
INTENDANCE	ANNEXES	ENTREE ELEVES BUS	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	ANNEXES	ENTREE LIVRAISON	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	ANNEXES	GARAGE A VELOS	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	ANNEXES	ACCES GYMNASSE	Monsieur CASSIER	R.A.S
ZONE MAINTENANCE				
INTENDANCE	Rez de Chaussée	FACTOTUM Atelier	Monsieur CASSIER	R.A.S

SECTEURS D'ACTIVITE		REDACTEUR	OBSERVATIONS	
ZONE MAINTENANCE				
INTENDANCE	Rez de Chaussée	FACTOTUM Bureau	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	Rez de Chaussée	FACTOTUM Réserve	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	ATELIER	Atelier Pièce Principale	Monsieur CASSIER	Risque lié aux ambiances climatiques : Atelier non isolé, très chaud l'été (+40°), très froid l'hiver (jusqu'à -5° enregistré). <i>Signalé au CD17. Projet d'isolation en cours depuis 2016.</i>
INTENDANCE	ATELIER	Bureau	Monsieur CASSIER	R.A.S.
INTENDANCE	ATELIER	Peinture	Monsieur CASSIER	R.A.S.
INTENDANCE	ATELIER	Jardinage	Monsieur CASSIER	R.A.S.
INTENDANCE	ATELIER	Sanitaires	Monsieur CASSIER	R.A.S.
INTENDANCE	EXTERIEUR	Espaces Verts	Monsieur CASSIER	Risque de chute en hauteur : Haies trop hautes. <i>Entretenues par une entreprise mandatée par le CD17</i>
ZONE ENERGIE				
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Local Baie de Brassage	Monsieur CASSIER	Risque de chute de plein pied : Local étroit. <i>Accès limité à une personne.</i> Risque lié aux produits et émissions de déchets : <i>Amiante au sol. Désamiantage et pose de carrelage au sol prévus Été 2020</i>
INTENDANCE	Rez de Chaussée	Local Electrique Salle de Cours Techno 1	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	CUISINE	Local Electrique Réfectoire Elèves	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	EXTERIEUR CUISINE	TGBT	Monsieur CASSIER	Risque lié à l'électricité : l'armoire électrique ne ferme plus, absence de perche. <i>A signaler à nouveau au CD 17, budgétiser l'achat d'une perche.</i> Risque lié à l'éclairage : Eclairage insuffisant du local. <i>Changer l'ampoule pour un ampérage plus élevé</i>
INTENDANCE	EXTERIEUR CUISINE	CHAUFFERIE PRINCIPALE	Monsieur CASSIER	Risque de chute de plein pied : passage d'eau cheminée d'aspiration en toiture. <i>A signaler à nouveau au CD17.</i>
INTENDANCE	EXTERIEUR GYMNASSE	CHAUFFERIE NOUVEAU BATIMENT	Monsieur CASSIER	R.A.S
INTENDANCE	POLYVALENTE	CHAUFFERIE	Monsieur CASSIER	R.A.S